



GESTION DE LA CONFORMITÉ DES IMMEUBLES

Sommaire de conformité piscine et spa

Complexe du Canal

Période : au 19 août 2026 · Généré : 2026-09-02 06:34 UTC · Rapport : NMO-DEMO-20260821-POOL

APERÇU PRODUIT — DONNÉES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUES

Ce document démontre un dossier de gestion. Il ne constitue ni un certificat de laboratoire, ni un rapport réglementaire, ni une détermination de conformité.

2 BASSINS	1 CONFORME
1 ACTION REQUISE	2026-09-04 PROCHAIN ÉCHANTILLON

État des installations

Installation	Type	État	Dernière mesure	Prochain échantillon
Piscine intérieure	POOL	Conforme	2026-08-20	2026-09-04
Spa principal	SPA	Action requise	2026-08-20	2026-09-04

Exception et action corrective

INSTALLATION	Spa principal
ENJEU	Résultat de désinfectant hors de la plage opérationnelle configurée
ACTION	Correction consignée; nouvelle mesure requise
RESPONSABLE	Services aquatiques Boréal — Démonstration
CIBLE	2026-08-24

Mesures, échantillons et preuves

Aperçu fondé sur le Règlement Q-2, r. 39 et les ressources du MELCCFP; l'applicabilité et les paramètres doivent être validés pour chaque installation.

Mesures consignées

Date	Installation	Paramètre	Valeur	État
2026-08-20	Piscine intérieure	Désinfectant	1.8 mg/L	Consigné
2026-08-20	Piscine intérieure	pH	7.4	Consigné
2026-08-20	Spa principal	Désinfectant	2.1 mg/L	Hors plage opérationnelle configurée
2026-08-20	Spa principal	Température	37.5 °C	Consignée

Laboratoire et documents

Date	Installation	Type	Laboratoire	État
2026-08-08	Piscine intérieure	Analyse microbiologique	Laboratoire Rive-Nord — Démo	Rapport reçu
2026-09-04	Piscine intérieure + spa	Échantillonnage planifié	Laboratoire Rive-Nord — Démo	Planifié

Flux de gestion démontré

Étape	État
Mesure terrain	COMPLETE
Inscription au registre	COMPLETE
Échantillon de laboratoire	COMPLETE
Rapport classé	COMPLETE
Exception détectée	COMPLETE
Action corrective	COMPLETE
Nouvelle mesure	CURRENT
Retour à l'état conforme	UPCOMING