

Sommaire de conformité de l'immeuble

Gestion Immobilière Horizon — Démonstration
Généré le 2026-08-20 · Données entièrement synthétiques

Centre de l'Est · 8700, rue du Suivi, Montréal

Appareil	Type	Emplacement	Série	État	Dernière	Prochaine
DAr-1401	RP	Salle mécanique B2	HX-2023-16001	Conforme	2025-12-19	—
DAr-1402	RP	Salle mécanique B1	HX-2023-16002	Conforme	2025-12-18	—
DAr-1403	DCVA	Salle mécanique B2	HX-2023-16003	Conforme	2025-12-17	—
DAr-1404	RP	Salle mécanique B1	HX-2023-16004	Conforme	2025-12-16	—
DAr-1405	RP	Salle mécanique B2	HX-2023-16005	Inventaire requis	2025-12-15	—

Activité récente

- 2026-03-21 · Système — Prochaine échéance créée
- 2026-07-29 · Marie Tremblay — Démo — Rapport consulté
- 2026-08-12 · Système — Rappel envoyé