

Sommaire de conformité de l'immeuble

Gestion Immobilière Horizon — Démonstration
Généré le 2026-08-20 · Données entièrement synthétiques

Immeuble Montcalm · 410, rue du Registre, Longueuil

Clapet no 2 — résultat hors tolérance — Coordination de réparation demandée

Appareil	Type	Emplacement	Série	État	Dernière	Prochaine
DAR-0601	RP	Salle mécanique B2	HX-2020-08001	Conforme	2026-02-13	2027-06-01
DAR-0602	RP	Salle mécanique B1	HX-2020-08002	Action requise	2026-02-12	2027-06-01
DAR-0603	DCVA	Salle mécanique B2	HX-2020-08003	Action requise	2026-02-11	2027-06-01

Activité récente

- 2026-08-15 · Système — Déficience consignée
- 2026-03-21 · Système — Prochaine échéance créée
- 2026-07-29 · Marie Tremblay — Démo — Rapport consulté
- 2026-08-12 · Système — Rappel envoyé