

Sommaire de conformité de l'immeuble

Gestion Immobilière Horizon — Démonstration
Généré le 2026-08-20 · Données entièrement synthétiques

Édifice Saint-Paul · 380, rue des Systèmes, Montréal

Appareil	Type	Emplacement	Série	État	Dernière	Prochaine
DAR-0901	RP	Salle mécanique B2	HX-2023-11001	Conforme	2026-01-23	2027-04-08
DAR-0902	RP	Salle mécanique B1	HX-2023-11002	Conforme	2026-01-22	2027-04-08
DAR-0903	DCVA	Salle mécanique B2	HX-2023-11003	Conforme	2026-01-21	2027-04-08
DAR-0904	RP	Salle mécanique B1	HX-2023-11004	Conforme	2026-01-20	2027-04-08
DAR-0905	RP	Salle mécanique B2	HX-2023-11005	Conforme	2026-01-19	2027-04-08
DAR-0906	DCVA	Salle mécanique B1	HX-2023-11006	Conforme	2026-01-18	2027-04-08

Activité récente

- 2026-03-21 · Système — Prochaine échéance créée
- 2026-07-29 · Marie Tremblay — Démo — Rapport consulté
- 2026-08-12 · Système — Rappel envoyé